


Przeznaczony do rozbiórk ze względu na zły stan techniczny
dobudowany garaż. Dach płaski o konstrukcji drewnianej.
Ściany murowane z pustaków ceramicznych i betonowych.
Po rozbiórce teren wyrównać i uzupełnić
ziemią urodzajną (pod trawnik)



fot. nr 1



fot. nr 2



GRUBOŚCI I RODZAJ OCIEPLENIA

ŚCIANY - STYROPIAN GR 10cm EPS 032 FASADA
COKÓŁ - Płyta ze styropianu ekstrudowanego XPS 036 10 cm
OSIEŻA - STYROPIAN GR 5CM EPS 032 FASADA
DACH - STYROPIAN LAMINOWANY EPS DACH 038 GR 10 cm

DO WYMIANY PRZEZNACZONE SĄ W CAŁOŚCI:

-PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE
-RURY SPUSTOWE WRAZ Z WYCZYSTKAMI
-OPRAWY OŚWIETLENIOWE ZEWNĘTRZNE UMIESZCZONE NA ELEWACJI

DO WYMIANY PRZEZNACZONE SĄ:

-OBROBKI DACHOWE W CZĘŚCI DÓCIEPLANEGO DACHU

PO ZAKOŃCZENIU PRAC NALEŻY WYKONAĆ OPASKE SZEROKOŚCI
50CM WOKÓŁ BUDYNKU -KOSTKA BETONOWA SZARA GR4CM
WYKOŃCZONA OBRZEŻAMI TRAWNIKOWYMI 6X20CM

KOŁOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PRZEZNACZONE
DO WYMIANY/ OCIEPLENIA

KOŁOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY PRZEZNACZONE
DO ROZBÍÓRKI

NA WSZYSTKICH KOMINACH MUROWANYCH NALEŻY WYMIENIĆ
TYNK, ORAZ POMALOWAĆ JE NA KOLOR BIAŁY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
Kremer graf		mgr inż. Sebastian Kremer AL. GEN. HALLERA 14 80-401 GDAŃSK www.kremergraf.com.pl tel/fax 58-341-49-80
INWESTOR		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU UL.ŁĘCZKOWA 1A 80-432 GDAŃSK		
OBIEKT		
80-405 GDAŃSK, UL. MODRZEWSKIEGO 2A DZ. NR 749, OBRĘB 44		
NAZWA INWESTYCJI		
TERMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ CZĘŚCI DACHU		
LOKALIZACJA		
80-405 GDAŃSK, UL. MODRZEWSKIEGO 2A DZ. NR 749, OBRĘB 44		
TYTUŁ RYSUNKU		
RZUT DACHU.		
BRANŻA		STADIUM
ARCHITEKTURA		PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
FUNKCJA	NR UPRAWNIENÍ	PODPIS
projektował mgr inż. arch. Magdalena Szymańska 159/P00KK/IV/2016		
sprawił mgr inż. arch. Klaudia Filipiak 07/P00KK/IV/2014		
NR RYSUNKU		
A5		
ARKUSZ: A3+	SKALA: 1:100	DATA: 2017-06